



Technique		Moyens		Sécurité		Environnement	
Consignes	Vérification	Matériels	Humains	Risques	Dispositions	Risques	Dispositions
Commencer par les places de parkings (1), puis la partie 2 de la route, ensuite les parkings (3) et (4) et finir par le virage (5) Compacteur avec le petit compacteur les raccordements	Vérifier l'épaisseur de 6 cm et l'aspect de l'enrobé	1 fourgon 1 cylindre tandem 2m 1 cylindre tandem 1m 1 plaque vibrante 50 cm 1 porte char	1 chef d'équipe 2 conducteurs de cylindre 1 manoeuvre pour la plaque vibrante	Brûlure Ecrasement Manoeuvre	Port des E.P.I Respecter les distances de sécurités Stationnement dans les angles morts Toujours 3 points d'appuis	Pollution hydrocarbure	Kit anti-pollution hydrocarbure



Sans échelle		LA GENDARMERIE		Classe : Bac Pro TP	
DR 2		Plan des trajectoires du compacteur			

Technique		Moyens		Sécurité		Environnement	
Consignes	Vérification	Matériels	Humains	Risques	Dispositions	Risques	Dispositions
Commencer par les places de parkings (1), puis la partie 2 de la route, ensuite les parkings (3) et (4), les 3 dernières places (5) et finir par le virage (6)	Vérifier l'épaisseur de 6 cm et l'aspect de l'enrobé Vérifier le respect des pentes	1 fourgon 2 semis 1 pelle a pneu 8t 1 finisseur 6m 1 6/4 1 porte char	1 chef d'équipe 1 conducteur de pelle a pneu 8t 1 conducteur de finisseur 3 chauffeurs PL 2 main-d'oeuvre	Brûlure Ecrasement	Port des E.P.I Respecter les distances de sécurités Stationnement dans les angles morts Toujours 3 points d'appuis Circular avec le godet baissé	Pollution hydrocarbure	Kit anti-pollution hydrocarbure



Sans échelle

DR 1

LA GENDARMERIE

Plan de phasage

Classe : Bac Pro TP